

LAUDO PERICIAL

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

VILA VERDE

(SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ - PR)

PERITA JUDICIAL NOMEADA:

Maria Paula Simões Antunes Siqueira - CAU nº A36759-1





1 - DADOS DO PROCESSO

Autos: 0000816-86.2010.8.16.0041

Requerente: ADRIANO EDERSON COSTA e outros

Requerido: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

LIDE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

2 - OBJETIVO

O presente Laudo Pericial tem o objetivo de fornecer respaldo técnico para o processo em tramitação na comarca de Alto Paraná – PR, objetivando identificar, mensurar, qualificar e elaborar orçamento para correção dos danos existentes em sete unidades habitacionais construídas na Vila Verde, Santo Antônio do Caiuá – PR, conforme listado a seguir:

PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO
Adriano Ederson da Costa	Rua Antônio Brasilino, Q54A, L01
Sheilla Cristiane Guedes de Souza	Rua Antônio Brasilino, 462
Sebastião Cândido da Costa Filho	Rua Antônio Brasilino, 474
Aurinda de Assunção	Rua Antônio Brasilino, 508
Everton Bispo dos Santos	Rua Antônio Brasilino, 200
Roziani Orsi	Rua Antônio Brasilino, 68
Paulo Sérgio do Nascimento	Rua Antônio Brasilino, QE, L06

Tabela 01 – Identificação de proprietários e seus respectivos lotes.

(Fonte própria)

O grau de detalhamento das atividades desenvolvidas e do laudo apresentado é o de nível I, uma vez que serão apresentadas comprovações por meio de levantamento fotográfico e vistoria *in-loco*.

Os conceitos técnicos apresentados neste laudo estão de acordo com as seguintes Normas Brasileiras:

- ABNT NBR 14653-1 Avaliação de bens. Parte 1: Procedimentos Gerais
- ABNT NBR 14653-2 Avaliação de bens. Parte 2: Imóveis Urbanos.



3 – OBJETO DA AÇÃO

Sete unidades habitacionais construídas na Vila Verde, no município de Santo Antônio do Caiuá – PR.

4 - VISTORIA

Em 29 de Junho de 2021 foi realizada a vistoria nos imóveis objetos da presente Lide. Acompanharam a presente vistoria:

- Maria Paula Simões Antunes Siqueira, Arquiteta e Urbanista, perita nomeada pelo Juízo.
- Moradores das unidades habitacionais em questão.

LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PERICIADOS




Imagem 01 – Localização dos imóveis periciados: Vila Verde. (Fonte: Google Maps)



METODOLOGIA:


Os relatórios das unidades habitacionais em questão foram elaborados considerandose os seguintes critérios:

- Somente foram inseridas na planilha de custos as recuperações dos danos presentes nas edificações originais, excluindo-se o que foi realizado em eventuais ampliações;
- A análise e orçamento dos danos foram efetuados utilizando-se como parâmetro os mesmos materiais utilizados na construção de cada unidade habitacional;
- Os danos decorrentes de falta de manutenção regular e de modificações executadas pelos proprietários que não estejam de acordo com o projeto original foram suprimidos da planilha orçamentária;
- Os orçamentos individuais foram elaborados segundo as planilhas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). Os relatórios de serviços trazem informações sobre o conjunto de insumos, suas respectivas quantidades e valores para a execução de uma determinada atividade da obra. Os preços dos insumos são coletados e atualizados mensalmente pelo IBGE em todas as capitais estaduais. Neste trabalho foram utilizadas as tabelas referentes ao mês de maio/2021.
- Além dos materiais e mão de obra discriminados, foi incluído um adicional por despesas indiretas (10%). Este item refere-se a custos eventuais durante a execução dos serviços, como: custos com água, luz e telefone, ferramentas para pedreiros, maceneiros, pintores e encanadores, entre outros.

Considerações gerais acerca de danos observados:

- Por estarem expostos à chuva, os acabamentos de madeira nos beirais dos telhados exigem rigorosa e periódica manutenção para evitar o apodrecimento. Por este motivo, este item somente será considerado nos orçamentos se tiver sido efetivamente substituído pelo proprietário;
- A pintura das edificações é considerada um item de manutenção periódica para a conservação das condições de habitabilidade das edificações. Caso não seja realizada periodicamente, a edificação tende a se deteriorar mais rapidamente. Por este motivo este item não será considerado nos orçamentos individuais.





5 - RESPOSTAS AOS QUESITOS

Evento 33.1:

1. Quais os danos encontrados nos imóveis dos Autores?

Resposta: Os danos identificados estão discriminados na planilha individual de cada imóvel periciado.

2. Quais os fatores que originaram tais danos e como originaram-se?

Resposta: Há diversos fatores: recalque de solo geram trincas e rachaduras nas edificações. Erros de projeto e execução geram problemas nas instalações elétricas e hidráulicas. Falta de manutenção regular gera danos aos imóveis ao longo do tempo.

3. Houve o emprego na construção dos imóveis de técnicas de edificação não recomendáveis que tenham diretamente favorecido o surgimento dos danos verificados?

MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, <a href="mailto:percentage-percentage



Resposta: Os danos citados na resposta ao quesito anterior foram notados em algumas residências. Vários danos apontados nas Planilhas de Vistoria Pericial são decorrentes de erro de dimensionamento elétrico e hidráulico. Alguns têm relação com falhas de execução, por exemplo.

4. Quais as causas dos danos por ventura encontrados no madeiramento dos imóveis dos Autores?

Resposta: Não foram encontrados danos no madeiramento dos imóveis.

Existe a presença nas peças de madeira do imóvel de agentes predadores como cupins e brocas, ou de agentes deteriorantes como fungos e bactérias? Em caso positivo, qual a razão?

Resposta: Notou-se apodrecimento das peças de madeira – mais em decorrência da falta de manutenção do que de agentes externos.

6. Os telhados dos imóveis vistoriados apresentam deflexão, subsidência ou empenamento?

Resposta: Não.

7. Existem problemas de infiltração de umidade e de águas nos telhados?

Resposta: Em casos pontuais, sim. Nestes casos os proprietários optaram pela substituição parcial ou total das telhas.

8. Os telhados apresentam contraventamentos?

Resposta: Não se notou contraventamento nas coberturas das edificações. Não é usual se fazer contraventamento em edificações térreas, já que a ação do vento não é significativa neste gabarito.

- 9. O ripamento dos telhados é adequado às cargas a que estão submetidos? Resposta: Aparentemente sim.
- 10. O madeiramento dos telhados recebeu tratamento preventivo anticupins?

Resposta: Prejudicado. Não é possível responder com certeza, pois as edificações já são antigas.

- 11. As telhas utilizadas são impermeáveis, sem porosidade e de boa conformação? Resposta: Há telhas quebradas e até substituídas por ocorrência de goteiras.
- 12. Acaso as telhas não sejam de boa qualidade, quais as consequências?

Resposta: Quesito genérico. Em geral, materiais de qualidade inferior podem ter vida útil reduzida.



13. Acaso existentes, os danos provocados por infiltração de águas pelas coberturas causam o aparecimento de microrganismos e progridem até a destruição das madeiras, e, por consequência, dos telhados?

Resposta: Sim, conforme já respondido acima.

14. Os danos constatados nos telhados dos imóveis são de natureza progressiva, e tendem a evoluir?

Resposta: Os pontos de mofo e umidade têm evolução constante, caso sua origem não seja devidamente tratada.

15. Os imóveis têm forros e eles apresentam danos?

Resposta: Há forro original de madeira. Em alguns casos o forro original foi substituído.

16. As instalações elétricas e hidráulicas e os esgotos apresentam problemas?

Resposta: Sim. Tais danos estão descritos na planilha individual de cada imóvel.

17. As instalações elétricas, hidráulicas e os esgotos foram adequadamente dimensionados e construídos?

Resposta: Há queixas de subdimensionamento e funcionamento inadequado por parte de alguns moradores. Nestes casos, foram consideradas verbas para reparo ou revisão nas Planilhas de Custo individuais de cada imóvel.

18. Conforme apólice de Seguro Habitacional, subitem 3.1 D, da Cláusula 3º das Condições Particulares, o sinistro de desmoronamento parcial é a "Destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural", há sinistro de desabamento parcial nos imóveis dos Autores?

Resposta: Não.

19. As fundações dos imóveis dos Autores são bem dimensionadas, firmes e estáveis?

Resposta: Sim.

20. Há recalques nas fundações?

Resposta: Há apenas fissuras de revestimento nas paredes de alguns imóveis. Tais danos estão apontados na planilha individual de cada imóvel.

21. Acaso existam, queira discorrer sobre as causas dos danos nos pisos.

Resposta: Não se verificou danos nos pisos. Há casos em que os moradores substituíram o piso original cimentado por cerâmica.

22. Existem fissuras, trincas ou rachaduras nas alvenarias?

Resposta: Há fissuras de revestimento.

MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, <a href="mailto:percentage-percentage



23. Em caso positivo, elas são estacionárias ou podem se agravar?

Resposta: Dado à idade dos imóveis, existe pouca chance de agravamento do quadro de fissuras nas paredes, se existentes.

24. As paredes apresentam manchas, bolores ou umidade?

Resposta: Sim. Tais danos, se existentes, estão apontados na planilha individual de cada imóvel.

25. Em caso positivo, as manchas, bolores ou umidade decorrem na falta de impermeabilização eficiente entre as paredes, pisos e fundações com o solo?

Resposta: Sim. Neste caso foram previstas verbas suficientes para o reparo.

26. Acaso as alvenarias dos imóveis, não tenham recebido suficiente impermeabilização, quais as consequências possíveis para os imóveis ao longo do tempo?

Resposta: A umidade é um dano com característica progressiva, que tende a se agravar ao longo do tempo.

27. Existem vigas de respaldo no topo das alvenarias?

Resposta: Prejudicado. Esta perita não teve acesso ao projeto estrutural dos imóveis.

28. Em caso negativo, isto provoca distribuição não uniforme das cargas sobre as alvenarias de sustentação e diminui a resistência do conjunto das paredes?

Resposta: Prejudicado. Não é possível responder sem uma análise cuidadosa dos projetos originais, não disponibilizados pela Prefeitura Municipal ou pelas partes.

29. Existem vergas e contravergas nas aberturas?

Resposta: Prejudicado. Esta perita não teve acesso ao projeto estrutural dos imóveis.

30. Não existindo vergas e contravergas, quais os problemas resultantes detectados pela perícia e existe a possibilidade de agravamento ou surgimento de danos?

Resposta: Prejudicado – vide quesito anterior.

31. Os danos acaso encontrados nas alvenarias dos imóveis dos Autores encontramse estabilizados ou são de natureza progressiva?

Resposta: Dado à idade dos imóveis, as fissuras tendem a se estabilizar.

32. Há nos imóveis dos Autores danos de natureza progressiva?

Resposta: Sim – a umidade ascendente por exemplo.

33. Os danos existentes nos imóveis dos Autores podem evoluir, de imediato ou no futuro, com risco de desmoronamento parcial ou total, ou estão estabilizados?



Resposta: Não há, no presente, risco de desmoronamento nas residências periciadas. Caso não se faça a manutenção adequada é natural que os danos se intensifiquem modificando a habitabilidade dos imóveis.

34. Queira o Senhor Perito relacionar e orçar os custos dos estragos decorrentes dos sinistros em revestimento; instalações elétricas e hidráulicas; pinturas; esquadrias; vidros, ferragens e pisos.

Resposta: Os valores solicitados estão descritos e quantificados nas Planilhas de Custo individual de cada imóvel.

35. Queira o Senhor Perito, com base nas especificações e metragens do projeto original, orçar os custos dos consertos dos danos apresentados, que já tenham sido reparados total ou parcialmente pelos Autores.

Resposta: Os valores solicitados estão descritos e quantificados nas Planilhas de Custo individual de cada imóvel.

36. Queira o Senhor Perito orçar individual os custos dos consertos dos danos direta ou indiretamente os custos nos imóveis dos Autores.

Resposta: Os valores solicitados estão descritos e quantificados nas Planilhas de Custo individual de cada imóvel.

37. Queira o senhor perito, ao orçar individualmente os valores necessários para recuperar totalmente os imóveis dos Autores, sanando-se todos existentes, considerar nos orçamentos as desmontagens, retirados de entulhos, materiais de construção, custos de serviços de pedreiros, carpinteiros, eletricistas e pintores e BDI (Bonificação por Despesas Indiretas), fator de orçamento que engloba a responsabilidade profissional, os encargos sociais, as perdas da obra e o lucro da empresa a ser contratada.

Resposta: Os valores solicitados

38. Quais os outros esclarecimentos que o perito julga conveniente acrescentar para o esclarecimento dos fatos?

Resposta: Demais esclarecimentos estão presentes na Planilha individual de cada imóvel.

39. Existe vício de construção nos objetos segurados?

Resposta: Todos os danos verificados estão descritos e quantificados na Planilha de Custo individual de cada imóvel.

40. O imóvel foi construído dentro dos parâmetros da boa técnica?

Resposta: Sim. Trata-se de residência de baixo padrão.

MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, <a href="mailto:percentage-percentage



41. Na construção do imóvel foi utilizado matérias adequado e de boa qualidade?

Resposta: Os materiais utilizados na obra são compatíveis com o padrão de construção.

42. As técnicas de construção e os materiais utilizados favoreceram diretamente o surgimento dos danos verificados?

Resposta: Há dois fatores a se considerar: 1) materiais de baixa qualidade – que tem vida útil reduzida e 2) falta de manutenção preventiva por parte dos proprietários – que reduz a vida útil do imóvel como um todo.

43. Existem indícios de falta de manutenção por parte dos mutuários?

Resposta: Sim.

44. Há negligência com relação à manutenção básica do imóvel?

Resposta: Sim.

45. Os autores executaram alguma ampliação ou modificação, em seu imóvel?

Resposta: Na maioria dos casos sim.

46. Em caso afirmativo, estas alterações acarretam alguma sequela aos imóveis?

Resposta: Sim. A estrutura do imóvel foi projetada para sua área original sem prever eventuais reformas ou ampliações.

47. Constata-se a possibilidade de ameaça de desmoronamento e/ou desmoronamento parcial ou total dos imóveis?

Resposta: Não havia risco iminente de desmoronamento na data da vistoria pericial.

48. Esclareça o Senhor Perito qual a qualidade do concreto utilizado?

Resposta: Prejudicado. Não é possível afirmar sobre a qualidade do concreto utilizado na obra sem acesso ao projeto estrutural e amostras do material para ensaio em laboratório.

49. Esclareça o Senhor Perito se a alvenaria em tijolos cerâmicos furados sem a utilização de estrutura adequada em concreto armado (pilares e viga/cinta de amarração no respaldo da alvenaria) é suficiente para resistir aos eventuais esforços de tração e cisalhamento, sobre elas? Comentar se este método construtivo tem relação com os danos constatados nos imóveis, levando-se em consideração a resistência à tração da alvenaria de tijolos cerâmicos furados.

Resposta: A alvenaria de tijolos tem somente a função de VEDAÇÃO. A estrutura de concreto deve ser independente da vedação das paredes.



50. Existem fissuras, trincas ou rachaduras em paredes dos imóveis? Caso afirmativo, comentar se estes danos como origem o subdimensionamento e/ou má execução da sua estrutura.

Resposta: Existem somente fissuras de revestimento nos imóveis vistoriados.

- 51. Existe desprendimento de pisos e azulejos? Caso afirmativo qual a causa? Resposta: Não.
- 52. Comentar sobre a qualidade das esquadrias (portas e janelas) e sobre a manutenção delas.

Resposta: Há frequente processo de corrosão (ferrugem) nas esquadrias – o que motiva os proprietários a substituir tais elementos.

53. Qual a qualidade da madeira utilizada na construção da casa?

Resposta: Não se verificou problemas no madeiramento original das residências. Nos casos em que os proprietários substituíram as telhas, considerou-se também verba suficiente para a alteração parcial do madeiramento dos telhados.

54. Qual o tipo de telha utilizado e sua qualidade?

Resposta: As telhas originais são do tipo francesa. Por serem imóveis já antigos, alguns proprietários já procederam à substituição do material.

- 55. A inclinação da coberta foi feita dentro dos parâmetros tecnicamente corretos? Resposta: Sim.
- 56. O tipo de telha utilizado e a inclinação dada a coberta favoreceram diretamente o surgimento dos estragos verificados?

Resposta: Não.

57. Constata-se nos imóveis a ausência de vergas e contravergas? Qual a sua função? Caso afirmativo, a ausência pode ser considerada como vício construtivo?

Resposta: Já respondido anteriormente.

58. Quantas vezes o imóvel recebeu tratamento de pintura? Qual o tipo? Quem os aplicou?

Resposta: Nos casos em que houve repintura do imóvel, tal obra foi realizada sob a responsabilidade dos proprietários, com mão de obra contratada por eles.

59. Qual a função do tratamento de pintura na boa conservação dos imóveis, e qual a periodicidade de sua aplicação?

Resposta: A pintura tem a função de proteger a estrutura e as alvenarias contra as intempéries, além de sua função estética.

MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, <a href="mailto:percentage-percentage



60. Qual o montante necessário à recuperação do bem?

Resposta: Mais adiante será apresentado o orçamento individual de cada imóvel.

61. Houve fuga de solo? O imóvel (construção) se encontra edificado(atualmente) de acordo com o memorial descritivo na obra (projeto original)?

Resposta: Há diversas modificações e ampliações no projeto original.

Evento 36.1:

1. Há quanto tempo o imóvel periciado foi construído?

Resposta: Segundo os moradores informaram, as residências estão ocupadas há 25 anos em média.

2. Quem reside nos imóveis é o seu proprietário detentor de instrumento contratual assinado com o Agente Financeiro ou posseiros ou ainda detentores de "contrato de gaveta"? Caso não se apresente qualquer das condições indicadas, a que título o morador reside no imóvel? E desde quando ocupa o imóvel?

Resposta: As residências são ocupadas por seus proprietários ou inquilinos. Tal informação está destacada na planilha individual de cada imóvel.

3. Qual a metragem dos imóveis periciados?

Resposta: 48,30m².

Caso verificados danos no imóvel, descrevê-los.

Resposta: Os danos solicitados estão descritos na Planilha de Custos individual de cada imóvel.

5. Qual são as causas dos danos porventura verificados no imóvel?

Resposta: Os danos apontados na Planilha de Custos individual de cada imóvel guardam relação com vícios construtivos das edificações.

6. É possível especificar há quantos anos, aproximadamente, se iniciaram os danos? Em caso positivo, informar.

Resposta: Os moradores relatam ter notado os danos desde que se mudaram para as residências.

7. Na perspectiva do homem médio (leigo), em quanto tempo após a aquisição se conseguiria perceber tais danos?

Resposta: Cada dano tem um prazo para se fazer notar. Não é possível fixar um período.

8. Há incidência de uso, desgaste e falta de conservação? Caso positivo, descrever.

MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, <a href="mailto:percentage-percentage



Resposta: Sim. Há falta de manutenção principalmente no madeiramento dos telhados, que sofre com as intempéries.

9. O imóvel mantém seu projeto original? Caso negativo descrever em que consistiram as modificações.

Resposta: Sim. Contudo, nos casos em que houve ampliações, estas não foram consideradas para efeito de orçamentos neste trabalho.

10. Houve aumento da área construída do imóvel? Estas alterações foram averbadas perante a Seguradora para acréscimo da área coberta e do prêmio cobrado?

Resposta: Sim, há vários casos de ampliações nas residências. Contudo, nos casos em que houve ampliações, estas não foram consideradas para efeito de orçamentos neste trabalho e não foram averbadas na maioria das vezes.

11. Queira o perito esclarecer se o tipo de fundação do imóvel foi projetado para absorver cargas adicionais e resistir aos esforços solicitantes decorrentes de alterações de projeto?

Resposta: Não. A estrutura do imóvel foi projetada para sua área original sem prever eventuais reformas ou ampliações.

12. Queira o perito esclarecer se nas áreas ampliadas da edificação foi colocado junto de movimentação térmica, a fim de se evitarem transferências de esforços não previstos nas construções originais, ocasionando fissuras e trincas generalizadas?

Resposta: Não foram verificadas juntas de movimentação nos imóveis vistoriados.

13. Há como precisar a época em que se iniciaram os reparos realizados pelo proprietário? Há mais de 01 (um) ano?

Resposta: Sim, há mais de um ano.

14. Há risco de desmoronamento do imóvel ou de algum de seus elementos estruturais? Caso positivo, qual a causa?

Resposta: Não há, no presente, risco de desmoronamento nas residências periciadas. Caso não se faça a manutenção adequada é natural que os danos se intensifiquem modificando a habitabilidade dos imóveis.

15. A modificação do projeto original, se ocorrida, contribuiu ou contribui para os possíveis danos verificados?

Resposta: Na maioria dos casos há ampliações anexas à edificação original – o que não contribui para os danos verificados.



16. O imóvel está situado em local que dispõe de infraestrutura de escoamento de água pluviais executada pelo poder público?

Resposta: Os imóveis estão situados em área urbana, com infraestrutura para a captação de águas pluviais.

17. Há indícios de que o imóvel sofreu com as intempéries? Caso positivo, quais os danos decorrentes.

Resposta: Sim. Os danos mais notáveis originados pelas intempéries estão localizados no madeiramento dos telhados: vigas principais, forros e beirais.

18. Em que consiste a conservação de um imóvel ao longo do tempo? Quais os itens de uma edificação que necessitam de manutenção após 20 (vinte) anos de construção?

Resposta: A conservação do imóvel consiste na manutenção dos sistemas hidráulico e elétrico, pinturas e limpezas regulares, entre outros.

19. O imóvel vistoriado tem recebido manutenção ao longo dos anos? Necessita dessa manutenção?

Resposta: Há recorrente falta de manutenção nos imóveis vistoriados.

20. O imóvel tem fim estritamente residencial? Caso negativo, informar a sua finalidade.

Resposta: Sim.

21. Qual o valor de mercado de imóveis, já com terreno, no Conjunto Residencial periciado?

Resposta: O valor das residências para construção hoje seria de aproximadamente R\$61.500,00, se considerarmos no Custo Unitário Básico (CUB-Sinduscon) para Residência Popular, para o mês de junho/2021: R\$1.273,49/m².

22. O imóvel tem condições de habitabilidade? Caso negativo, indicar as causas dessa patologia e suas causas.

Resposta: Sim. São moradias simples, mas que possuem condições de habitabilidade.

23. Os imóveis podem permanecer habitados durante os reparos?

Resposta: Sim. Podem ser necessários pequenos intervalos de uso para manutenções elétricas e hidráulicas apenas.

24. Quem construiu os imóveis, o Agente Financeiro, alguma construtora ou o próprio mutuário, autor da ação ou não? Explicar como se deu a edificação.

Resposta: Segundo os moradores, os imóveis foram construídos pela COHAPAR.



25. Caso verificados danos graves no imóvel, descrevê-los e informar em que época apareceram.

Resposta: Não foram constatados danos graves nos imóveis.

26. Os materiais empregados na construção são compatíveis com o padrão do imóvel?

Resposta: Sim.

27. Dentre os imóveis periciados, existe algum que já tenha sido alvo de perícia em outras ações judiciais?

Resposta: Não.

28. Excluindo-se a incidência de BDI e encargos sociais dos orçamentos apresentados, qual o valor real para as reformas dos imóveis?

Resposta: Estes valores estão apontados no item subtotal na Planilhas de Custos individual de cada imóvel.

29. Quais despesas indiretas estão sendo consideradas para a aplicação do BDI? Qual a razão do percentual aplicado?

Resposta: Aplicou-se um percentual de 10%, denominado BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Nestes custos considera-se: despesas com água, luz, telefone, transporte de mão-de-obra e materiais e materiais diversos utilizados pelos profissionais da construção civil.

30. Quais impostos estão incidindo no BDI e nos encargos sociais? Especifique.

Resposta: Os impostos incidentes são apenas os referentes aos serviços apontados na resposta ao quesito anterior.



6 - RELATÓRIOS INDIVIDUAIS

ADRIANO EDERSON DA COSTA





Imagem 03: Vista a partir da rua.

Imagem 04: Instalação de piso cerâmico. Forro original de madeira.





Imagem 05: Revestimento pulverulento.

Imagem 06: Revestimento pulverulento.

PLANILHA DE VISTORIA PERICIAL						
Processo	0000816-86.2010.8.16.0041	Vara Comarca	/	Alto Pa	araná	
Proprietário	Adriano Ederson da Costa			I.		
Ocupante	Maria Glauci Dutra – desde 2020	□Proprie	tário	×	Inquilin	0
Local do Imóvel	Rua Antônio Brasilino	Quadra	54A	Lo	te	01
Conjunto habitacional	Vila Verde, Santo Antônio do Caiuá - PR	Data da v	istoria	29	/06/202	21



DESCRIÇÃO					
Edificação	Área original:	Área acrescida: 0,00	Dormitórios:	□Demolido / reconstruído	
Reformas	Supressão de paredes - sim	Inserção de paredes - sim	Fechamento de aberturas - sim	Inserção de aberturas - sim	
Uso atual	□Desocupado	⊠Habitação	□Comércio		
Estado de conservação	□Excelente	⊠Bom	□Ruim		
Condições habitabilidade	⊠Normal	□Ruim	□Sob risco		
	⊠Plano	⊠Seco	⊠Nível da rua	⊠Firme	
Terreno	☐Pouco inclinado	□Pouco drenado	☐Abaixo da rua	□Aterro	
	☐Muito inclinado	□Alagadiço	□Acima da rua	□Outro	

LOCAL	D	ANOS	CAUSAS ASSOCIADAS
Telhas	□Abaulamentos	□Rachaduras	Substituiu todas as telhas
	□Goteiras	⊠Substituídas	
Estrutura do telhado	□Cupins	□Apodrecimento	Original
	□Umidade	□Substituída	
Beirais	□Cupins	□Apodrecimento	Originais de madeira
	□Umidade	□Substituídos	
Paredes	□Trincas	□Umidade	Ok
	□Mofo	□Verga / contraverga	
	□Cinta		
Forros	□Cupins	□Apodrecimento	Original de madeira
	□Umidade	□Substituídos	
Revestimento	□Descolamento	□Pulverulento	Instalou revestimento cerâmico no banheiro
	□Fissuração	□Falta de chapisco	
Pintura	□Original	⊠Não original	Repintura interna / externa
	□Descolamento		
Piso □Umidade □Rachaduras Instalo		Instalou piso cerâmico	
1 1	□Cupins	□Descolamento	
	□Abatimento	⊠Substituído	
Contrapiso	□Umidade	□Rachaduras	Ok
	□Cupins	□Apodrecimento	
	□Abatimento		
Rodapés	□Cupins	□Apodrecimento	Cerâmicos
	□Umidade	□Substituídos	
Portas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu porta frontal
	□Ferrugem	⊠Substituídas	
Janelas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu janelas frontais
	□Ferrugem	⊠Substituídas	
Superestrutura	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
Baldrames	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
	□Rachaduras	□Impermeabilização	
Fundações	□Recalque		Ok
Inst. Hidráulicas	⊠Deficiência	□Subdimensionamento	Vazamento no chuveiro e torneira do banheiro – necessita
	□Substituídas		revisão
Inst. Elétricas	⊠Deficiência	□Subdimensionamento	Mau contato em tomadas – necessita revisão.
	□Substituídas		



Período:	05/2021 (Não Desonerado)	ВГ	DI: 10,009	%		
Processo:	Processo: 0000816-86.2010.8.16.0041						
Autor:	Autor: Adriano Ederson da Costa						
		Orçamento Sintético	Simples				
Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unit.	Total	
		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE					
1	94201	VERTICAL	m2	48,30	47,23	2.281,21	
		PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM					
16	100701	GUARNIÇÕES.	m2	1,47	628,33	923,65	
		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,					
17	94573	PADRONIZADA.	m2	2,88	400,41	1.153,18	
32	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8,00	25,82	206,56	
33	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8,00	19,87	158,96	
34	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8,00	25,10	200,80	
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	U	U			
35	88248	ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8,00	19,34	154,72	
		Subtotal				5.079,07	
		BDI (10,00%)				507,91	
		TOTAL (R\$)				5.586,98	



AURINDA DE ASSUNÇÃO



Imagem 07: Vista a partir da rua.



Imagem 08: Substituição de portas e janelas frontais.



Imagem 09: Porta e janela substituídas.



Imagem 10: Instalou piso cerâmico e forro de PVC.



Imagem 11: Substituições: Janela, piso cerâmico e forro de PVC.



Imagem 12: Substituições: Janela, piso cerâmico e forro de PVC.







Imagem 13: substituição dos revestimentos no banheiro.

Imagem 14: Janela original.





Imagem 15: Beirais substituídos.

Imagem 16: Beirais substituídos.





Imagem 17: Janela substituída.	

PLANILHA DE VISTORIA PERICIAL					
Processo	0000816-86.2010.8.16.0041	Vara Comarca	/	Alto Paraná	
Proprietário	Aurinda de Assunção				
Ocupante	Cesar José Augustino – desde 2020	□Propriet	tário	⊠Inquilin	10
Local do Imóvel	Rua Antônio Brasilino, 508	Quadra	54A	Lote	15
Conjunto habitacional	Vila Verde, Santo Antônio do Caiuá - PR	Data da v	istoria	29/06/202	21

DESCRIÇÃO				
Edificação	Área original:	Área acrescida: 0,00	Dormitórios:	□Demolido / reconstruído
Reformas	Supressão de paredes - sim	Inserção de paredes - sim	Fechamento de aberturas - sim	Inserção de aberturas - sim
Uso atual	□Desocupado	⊠Habitação	□Comércio	
Estado de conservação	⊠Excelente	□Bom	□Ruim	
Condições habitabilidade	⊠Normal	□Ruim	□Sob risco	
	⊠Plano	⊠Seco	⊠Nível da rua	⊠Firme
Terreno	☐Pouco inclinado	□Pouco drenado	☐Abaixo da rua	□Aterro
	☐Muito inclinado	□Alagadiço	☐Acima da rua	□Outro

LOCAL	C	ANOS	CAUSAS ASSOCIADAS
Telhas	□Abaulamentos	□Rachaduras	Substituiu 100% das telhas
	□Goteiras	⊠Substituídas	
Estrutura do telhado	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu tudo
1.74	□Umidade	□Substituída	
Beirais	□Cupins	□Apodrecimento	Substituídos
	□Umidade	⊠Substituídos	O O I
Paredes	□Trincas	□Umidade	Ok
	□Mofo	□Verga / contraverga	
	□Cinta		
Forros	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu por PVC
	□Umidade	□Substituídos	
Revestimento	□Descolamento	□Pulverulento	
	□Fissuração	□Falta de chapisco	
Pintura	□Original	□Não original	Repintura interna / externa
	□Descolamento		
Piso	□Umidade	□Rachaduras	Instalou piso cerâmico
	□Cupins	□Descolamento	
	□Abatimento	□Substituído	
Contrapiso	□Umidade	□Rachaduras	Ok
	□Cupins	□Apodrecimento	
	□Abatimento		
Rodapés	□Cupins	□Apodrecimento	Cerâmicos
	□Umidade	□Substituídos	



Portas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu porta frontal
	□Ferrugem	⊠Substituídas	
Janelas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu janelas frontais
	□Ferrugem	⊠Substituídas	
Superestrutura	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
Baldrames	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
	□Rachaduras	□Impermeabilização	
Fundações	□Recalque		Ok
Inst. Hidráulicas	□Deficiência	□Subdimensionamento	Ok
	□Substituídas		
Inst. Elétricas	□Deficiência	□Subdimensionamento	Ok
	□Substituídas		

Período:	05/2021 (Não Desonerado)	В	DI: 10,00%	, 0	
Processo:	ocesso: 0000816-86.2010.8.16.0041					
Autor:	Aurinda	de Assunção				
		Orçamento Sintético	Simples	Ş		,
•	Código				Preço	
Item	SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	unit.	Total
		TELHAMENTO COM TELHA				
		CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO		- 17		
1	04004	COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	0	40.20	47.00	0.004.04
1	94201	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m2	48,30	47,23	2.281,21
		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO				
		APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA		- I		
		TELHA CERÂMICA OU DE				
4	92546	CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	unidade	2,00	1294,95	2.589,90
		PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO				
		GRADE COM CHAPA, COM				
16	100701	GUARNIÇÕES.	m2	1,47	628,33	923,65
		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4				
		FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO				
		SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE				
47	04570	CONTRAMARCO), COM VIDROS,	O	2.00	400.44	1 150 10
17	94573	PADRONIZADA.	m2	2,88	400,41	1.153,18
		Subtotal				6.947,93
		BDI (10,00%)				694,79
		TOTAL (R\$)				7.642,73



EVERTON BISPO DOS SANTOS



Imagem 18: Vista a partir da rua.



Imagem 19: Substituição de janelas e forro na varanda frontal.



Imagem 20: Porta substituída e janela original.



Imagem 21: Vista lateral com beirais originais.







Imagem 22: Forro original de madeira e instalação de piso cerâmico.

Imagem 23: Revestimento pulverulento.





Imagem 24: Presença de umidade ascendente.

Imagem 25: Revestimento pulverulento.





MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, <a href="mailto:percentage-percentage



Imagem 26: Revestimento pulverulento.	Imagem 27: Revestimento pulverulento e
	umidade ascendente.
Imagem 28: Revestimento pulverulento.	

	PLANIL	HA DE VISTORIA PI	ERICI	AL					
Processo				Vara / Comarca	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Proprietário	Everton Bispo dos Santo	os							
Ocupante	Ernestina Inácio dos Sa	ntos – desde 2014		□Proprietário		⊠Inquilino			
Local do Imóvel	Rua Antônio Brasilino, 2	200		Quadra 32		Lote 08			
Conjunto habitacional	Vila Verde, Santo Antôn	/ila Verde, Santo Antônio do Caiuá - PR				29/06/2021			
DESCRIÇÃO									
Edificação	Área original:	Área acrescida: 0,00	Dorn			Demolido / construído			
Reformas	Supressão de paredes - sim	Inserção de paredes - Fechamento de sim aberturas - sim				serção de aberturas - m			
Uso atual	□Desocupado	⊠Habitação	□Co	mércio					
Estado de conservação	□Excelente	⊠Bom	□Ru	ıim					
Condições habitabilidade	⊠Normal	□Ruim	□Sc	b risco					
	⊠Plano	⊠Seco	⊠Ní	vel da rua	\boxtimes	Firme			
Terreno	☐Pouco inclinado	□Pouco drenado	□Ab	aixo da rua		Aterro			
	☐Muito inclinado	□Alagadiço	□Ac	ima da rua		Outro			

LOCAL	DANOS		CAUSAS ASSOCIADAS
Telhas	□Abaulamentos	□Rachaduras	Originais
	□Goteiras	□Substituídas	
Estrutura do telhado	□Cupins	□Apodrecimento	Original
	□Umidade	□Substituída	
Beirais	⊠Cupins	□Apodrecimento	Originais de madeira, presença de cupins
	□Umidade	□Substituídos	
Paredes	□Trincas	□Umidade	Ok



	□Mofo	□Verga / contraverga	
	□Cinta		
Forros	□Cupins	□Apodrecimento	Original de madeira
	□Umidade	□Substituídos	
Revestimento	□Descolamento	⊠Pulverulento	Fissuras no revestimento, pulverulento
	⊠Fissuração	□Falta de chapisco	
Pintura	□Original	⊠Não original	Repintura interna / externa
	□Descolamento		
Piso	□Umidade	□Rachaduras	Instalou piso cerâmico
	□Cupins	□Descolamento	
	□Abatimento	⊠Substituído	
Contrapiso	□Umidade	□Rachaduras	Ok
	□Cupins	□Apodrecimento	
	□Abatimento		
Rodapés	□Cupins	□Apodrecimento	Cerâmicos
	□Umidade	□Substituídos	
Portas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu porta frontal
	□Ferrugem	⊠Substituídas	
Janelas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu janelas frontais
	□Ferrugem	⊠Substituídas	
Superestrutura	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
Baldrames	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
	□Rachaduras	□Impermeabilização	
Fundações	□Recalque		Ok
Inst. Hidráulicas	⊠Deficiência	□Subdimensionamento	Vazamento no vaso sanitário. Necessita revisão.
	□Substituídas		
Inst. Elétricas	⊠Deficiência	□Subdimensionamento	Mau contato em tomadas - necessita revisão.
	□Substituídas		

Período:	05/2021	05/2021 (Não Desonerado) BDI: 10,00%									
Processo:	0000816	000816-86.2010.8.16.0041									
Autor:	Everton	Everton Bispo dos Santos									
	Orçamento Sintético Simples										
Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unit.	Total					
		FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE	_								
5	96112	ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m2	10,00	134,36	1.343,60					
		ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO									
7	87295	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m3	0,50	359,87	179,94					



		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM				
8	88489	PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	20,00	13,35	267,00
		PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO				
		GRADE COM CHAPA, COM				
16	100701	GUARNIÇÕES.	m2	1,47	628,33	923,65
		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4				
		FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO				
		SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE				
		CONTRAMARCO), COM VIDROS,	_			
17	94573	PADRONIZADA.	m2	2,88	400,41	1.153,18
		ELETRICISTA COM ENCARGOS				
32	88264	COMPLEMENTARES	hora	8,00	25,82	206,56
		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM				
33	88247	ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8,00	19,87	158,96
		ENCANADOR OU BOMBEIRO				
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS				
34	88267	COMPLEMENTARES	hora	8,00	25,10	200,80
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU				
0.5	00040	BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	l	0.00	10.01	45450
35	88248	ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8,00	19,34	154,72
		Subtotal				4.588,40
		BDI (10,00%)				458,84
		TOTAL (R\$)				5.047,24

PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO



Imagem 29: Vista a partir da rua.



Imagem 30: Substituição de portas e janelas frontais.









Imagem 32: Instalou piso cerâmico. Forro original de madeira.




Imagem 33: Fissura junto à ampliação executada pelo proprietário.



Imagem 34: Instalação de revestimento no banheiro.







Imagem 35: Remoção de parede interna. Imagem 36: Vista lateral, janela substituída.

PLANILHA DE VISTORIA PERICIAL								
Processo	0000816-86.2010.8.16.0041	Vara Comarca	/	Alto Paraná				
Proprietário	Paulo Sergio do Nascimento – desde 1995							
Ocupante		⊠Proprie	⊠Proprietário		no			
Local do Imóvel	Rua Antônio Brasilino	Quadra	Е	Lote	06			
Conjunto habitacional	Vila Verde, Santo Antônio do Caiuá - PR	Data da v	ristoria	29/06/20	021			

DESCRIÇÃO									
Edificação	Área original:	Área acrescida: 0,00	Dormitórios:	□Demolido / reconstruído					
Reformas	Supressão de paredes - sim	Inserção de paredes - sim	Fechamento de aberturas - sim	Inserção de aberturas - sim					
Uso atual	□Desocupado	⊠Habitação	□Comércio						
Estado de conservação	⊠Excelente	□Bom	□Ruim						
Condições habitabilidade	⊠Normal	□Ruim	□Sob risco						
	⊠Plano	⊠Seco	⊠Nível da rua	⊠Firme					
Terreno	☐Pouco inclinado	□Pouco drenado	☐Abaixo da rua	□Aterro					
	□Muito inclinado	□Alagadiço	□Acima da rua	□Outro					

LOCAL		ANOS	CAUSAS ASSOCIADAS
Telhas	□Abaulamentos	□Rachaduras	Substituiu todas as telhas
	□Goteiras	⊠Substituídas	
Estrutura do telhado	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu 100%
- 1 %	□Umidade	⊠Substituída	
Beirais	□Cupins	□Apodrecimento	Ausentes
	□Umidade	□Substituídos	U U I
Paredes	⊠Trincas	⊠Umidade	Rachaduras na divisa com a ampliação executada pelo
	□Mofo	□Verga / contraverga	proprietário.
	□Cinta		Presença de umidade ascendente.
Forros	□Cupins	□Apodrecimento	Original de madeira
	□Umidade	□Substituídos	
Revestimento	□Descolamento	□Pulverulento	Ok
	□Fissuração	□Falta de chapisco	
Pintura	□Original	□Não original	Repintura externa / interna
	□Descolamento		
Piso	□Umidade	□Rachaduras	Afundamento piso do banheiro – já arrumado pelo
	□Cupins	□Descolamento	proprietário
	⊠Abatimento	□Substituído	
Contrapiso	□Umidade	□Rachaduras	Ok
	□Cupins	□Apodrecimento	
	□Abatimento		
Rodapés	□Cupins	□Apodrecimento	Cerâmicos
	□Umidade	□Substituídos	



Portas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu porta frontal
	□Ferrugem	⊠Substituídas	
Janelas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu janelas frontais
	□Ferrugem	⊠Substituídas	
Superestrutura	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
Baldrames	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
	□Rachaduras	□Impermeabilização	
Fundações	□Recalque		Ok
Inst. Hidráulicas	□Deficiência	□Subdimensionamento	Ok
	□Substituídas		
Inst. Elétricas	□Deficiência	□Subdimensionamento	Curto-circuito nas instalações elétricas. Necessita revisão.
	□Substituídas		

Processo: Autor:		rgio do Nascimento														
Autor:	Paulo Sé	•				0000816-86.2010.8.16.0041										
		Oussensents Cintéties	Autor: Paulo Sérgio do Nascimento													
Orçamento Sintético Simples																
Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unit.	Total										
1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m2	48,30	47,23	2.281,21										
4	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	unidade	2,00	1294,95	2.589,90										
		ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO			,											
7	87295	MECÂNICO COM BETÓNEIRA 400 L. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA	m3	0,50	359,87	179,94										
8	88489	COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	20,00	13,35	267,00										
10	87349	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF 06/2014	m3	1,00	349,26	349,26										



			IÇÃO DE REV	'ESTIMENTO MA MANUAL, SEM				
12	97633		OVEITAMENT		m2	0,84	20,71	17,40
				RÂMICO PARA				
				TIPO GRÊS DE				
				CM APLICADA EM				
13	07040	M2.	TIES DE AREA	A MAIOR QUE 10	m2	0.04	40.26	22.00
13	87248			DE ABRIR, TIPO	IIIZ	0,84	40,36	33,90
			COM CHAPA	,				
16	100701	GUARN		, OOW	m2	1,47	628,33	923,65
10	100101			O DE CORRER, 4		1,17	020,00	020,00
				OM PARAFUSO				
				RCO (EXCLUSIVE				
		CONTR	AMARCO), CO	OM VÌDROS,				
17	94573	PADRO	NIZADA.		m2	2,88	400,41	1.153,18
			DE COBRE NU					
29	92981		CIMENTO E II		m	10,00	15,21	152,10
	2000:		CISTA COM E				0= 00	200 - 2
32	88264		EMENTARES		hora	8,00	25,82	206,56
	00047	_	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM			0.00	40.07	450.00
33	88247	ENCARGOS COMPLEMENTARES		hora	8,00	19,87	158,96	
				Subtotal				8.313,05
	_	'n. I	В	DI (10,00%)				831,30
	TOTAL (R\$)							

ROZIANI ORSI





MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, <a href="mailto:percentage-percentage



Imagem 37: Vista a partir da rua.

Imagem 38: Instalação de forro de PVC e piso cerâmico.





Imagem 39: Presença de umidade ascendente.

Imagem 40: Substituiu revestimento no banheiro.





Imagem 41: Janela original.

Imagem 42: Repintura interna.

PLANILHA DE VISTORIA PERICIAL								
Processo	0000816-86.2010.8.16.0041	Vara / Alto Paraná						
		Comarca						
Proprietário	Roziani Orsi – desde 2005							
Ocupante		⊠Proprietário		□Inquilin	0			
Local do Imóvel	Rua Antônio Brasilino, 68	Quadra	33	Lote	11			



Conjunto habitacional	Vila Verde, Santo Antôn	io do Caiuá - PR	Data da vistoria	a 29/06/2021
		DESCRIÇÃO		
Edificação	Área original:	Área acrescida: 0,00	Dormitórios:	□Demolido / reconstruído
Reformas	Supressão de paredes - sim	Inserção de paredes - sim	Fechamento de aberturas - sim	Inserção de aberturas - sim
Uso atual	□Desocupado	⊠Habitação	□Comércio	
Estado de conservação	□Excelente	⊠Bom	□Ruim	
Condições habitabilidade	⊠Normal	□Ruim	□Sob risco	
	⊠Plano	⊠Seco	⊠Nível da rua	⊠Firme
Terreno	□Pouco inclinado	□Pouco drenado	☐Abaixo da rua	□Aterro
	□Muito inclinado	□Alagadico	□Acima da rua	□Outro

LOCAL	D	ANOS	CAUSAS ASSOCIADAS
Telhas	□Abaulamentos	□Rachaduras	Originais
	□Goteiras	□Substituídas	
Estrutura do telhado	□Cupins	□Apodrecimento	Original
	□Umidade	□Substituída	
Beirais	□Cupins	□Apodrecimento	Originais
	□Umidade	□Substituídos	
Paredes	□Trincas	⊠Umidade	Presença de umidade ascendente
	□Mofo	□Verga / contraverga	
	□Cinta		
Forros	□Cupins	□Apodrecimento	Substituídos por PVC
	□Umidade	⊠Substituídos	
Revestimento	□Descolamento	□Pulverulento	Ok
	□Fissuração	□Falta de chapisco	
Pintura	□Original	□Não original	Repintura interna / externa
	□Descolamento		
Piso	□Umidade	□Rachaduras	Instalou piso cerâmico
	□Cupins	□Descolamento	
	□Abatimento	⊠Substituído	
Contrapiso	□Umidade	□Rachaduras	Ok
	□Cupins	□Apodrecimento	
	□Abatimento		
Rodapés	□Cupins	□Apodrecimento	Cerâmicos
	□Umidade	⊠Substituídos	
Portas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu todas as portas
	□Ferrugem	⊠Substituídas	
Janelas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu todas as janelas
	□Ferrugem	⊠Substituídas	
Superestrutura	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
Baldrames	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
	□Rachaduras	□Impermeabilização	
Fundações	□Recalque		Ok
Inst. Hidráulicas	⊠Deficiência	□Subdimensionamento	Substituiu todo o encanamento.
	⊠Substituídas		

MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, periciaseavaliacoes.blogspot.com.br Curitiba-PR



 Inst. Elétricas
 ⊠ Deficiência
 □ Subdimensionamento
 Substituiu toda a fiação.

 ⊠ Substituídas
 □

Período:	05/2021	(Não Desonerado)		В	DI : 10,00	1%			
Processo:		-86.2010.8.16.0041		l	-,				
Autor:	Autor: Roziani Orsi								
Orçamento Sintético Simples									
		3							
Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unit.	Total			
6	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m2	48,30	72,63	3.508,03			
7	87295	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m3	0,50	359,87	179,94			
8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	20,00	13,35	267,00			
16	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	2,94	628,33	1.847,29			
17	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.	m2	7,20	400,41	2.882,95			
		JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E							
<u>18</u> 21	94559 89356	CONTRAMARCO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m2 m	20,00	21,01	242,64			
29	92981	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00	15,21	304,20			
		Subtotal				9.652,25			
		BDI (10,00%)				965,22			



TOTAL (R\$)

10.617,47

SEBASTIÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO





Imagem 43: Vista a partir da rua.

Imagem 44: Presença de umidade ascendente.





Imagem 45: Presença de umidade ascendente.

Imagem 46: Beirais sem manutenção.





Imagem 47: Presença de umidade ascendente.



Imagem 48: Presença de umidade ascendente.




Imagem 49: Instalação de piso cerâmico.



Imagem 50: Instalação de revestimento no banheiro.



MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, <a href="mailto:percentage-percentage



Imagem	51:	Presença	de	umidade
ascenden	ite.			

PLANILHA DE VISTORIA PERICIAL							
Processo	0000816-86.2010.8.16.0041	Vara Comarca	/	Alto Paraná			
Proprietário	Sebastião Cândido da Silva Filho – desde 1995						
Ocupante		⊠Proprie	⊠Proprietário □Inquilin		าด		
Local do Imóvel	Rua Antônio Brasilino, 474	Quadra	54A	Lote	12		
Conjunto habitacional	Vila Verde, Santo Antônio do Caiuá - PR	Data da v	ristoria	29/06/20)21		

DESCRIÇÃO							
Edificação	Área original:	Área acrescida: 0,00	Dormitórios:	□Demolido / reconstruído			
Reformas	Supressão de paredes -	Inserção de paredes -	Fechamento de aberturas -	Inserção de aberturas -			
Uso atual	□Desocupado	⊠Habitação	□Comércio				
Estado de conservação	□Excelente	⊠Bom	□Ruim				
Condições habitabilidade	⊠Normal	□Ruim	□Sob risco				
	⊠Plano	⊠Seco	⊠Nível da rua	⊠Firme			
Terreno	☐Pouco inclinado	□Pouco drenado	□Abaixo da rua	□Aterro			
	☐Muito inclinado	□Alagadiço	□Acima da rua	□Outro			

LOCAL	D	ANOS	CAUSAS ASSOCIADAS
Telhas	□Abaulamentos	□Rachaduras	Substituiu 50% das telhas originais
	□Goteiras	⊠Substituídas	
Estrutura do telhado	□Cupins	□Apodrecimento	Original
	□Umidade	□Substituída	
Beirais	□Cupins	□Apodrecimento	Substituídos por PVC
	□Umidade	⊠Substituídos	
Paredes	□Trincas	⊠Umidade	Presença de umidade ascendente
	□Mofo	□Verga / contraverga	
	□Cinta		
Forros	□Cupins	□Apodrecimento	Originais de madeira
	□Umidade	□Substituídos	
Revestimento	□Descolamento	⊠Pulverulento	Pulverulento
	□Fissuração	□Falta de chapisco	
Pintura	□Original	⊠Não original	Repintura interna / externa
	□Descolamento		
Piso	□Umidade	□Rachaduras	Instalou piso cerâmico
	□Cupins	□Descolamento	
	□Abatimento	□Substituído	
Contrapiso	□Umidade	□Rachaduras	Ok
	□Cupins	□Apodrecimento	
	□Abatimento		



Rodapés	□Cupins	□Apodrecimento	Cerâmicos
	□Umidade	□Substituídos	
Portas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu todas as portas
	□Ferrugem	□Substituídas	
Janelas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu todas as janelas
	□Ferrugem	□Substituídas	
Superestrutura	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
Baldrames	□Fissuras	□Exposição armadura	Ok
	□Rachaduras	□Impermeabilização	
Fundações	□Recalque		Ok
Inst. Hidráulicas	□Deficiência	□Subdimensionamento	Ok
	□Substituídas		
Inst. Elétricas	□Deficiência	□Subdimensionamento	Substituiu 20m de fiação
	⊠Substituídas		

Período:	05/2021	(Não Desonerado)		BDI: 10,00%						
Processo:	Processo: 0000816-86.2010.8.16.0041									
Autor: Sebastião Cândido da Costa Filho										
Orçamento Sintético Simples										
	Código				Preço					
Item	SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	_	Total				
)		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE								
1	94201	VERTICAL	m2	24,15	47,23	1.140,60				
1.1		FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE				1				
5	96112	ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m2	10,00	134,36	1.343,60				
7	07005	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO	2	0.50	250.07	470.04				
1	87295	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	m3	0,50	359,87	179,94				
8	88489	PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	20,00	13,35	267,00				
		PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM								
16	100701	GUARNIÇÕES. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,	m2	2,94	628,33	1.847,29				
17	94573	PADRONIZADA.	m2	7,20	400,41	2.882,95				

MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, percentage: percentage: percentag



18	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO	m2	0,36	674,01	242,64
		CABO DE COBRE NU 16MM2 -		,	,	,
29	92981	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00	15,21	304,20
	Subtotal					
BDI (10,00%)						
TOTAL (R\$)						








Imagem 54: Beirais substituídos por PVC. Janelas laterais originais.

PLANILHA DE VISTORIA PERICIAL							
Processo	0000816-86.2010.8.16.0041	Vara Comarca	/ Al	to Paraná			
Proprietário	Sheilla Cristiane Guedes de Souza - ausente	1					
Ocupante		⊠Proprietário		□Inquilin	10		
Local do Imóvel	Rua Antônio Brasilino, 462	Quadra 54A	4	Lote	11		
Conjunto habitacional	Vila Verde, Santo Antônio do Caiuá - PR	Data da vistor	а	29/06/20	21		

DESCRIÇÃO							
Edificação	Área original:	Área acrescida: 0,00	Dormitórios:	□Demolido / reconstruído			
Reformas	Supressão de paredes -	Inserção de paredes -	Fechamento de aberturas -	Inserção de aberturas -			
Uso atual	□Desocupado	⊠Habitação	□Comércio				
Estado de conservação	⊠Excelente	□Bom	□Ruim				
Condições habitabilidade	⊠Normal	□Ruim	□Sob risco				
	⊠Plano	⊠Seco	⊠Nível da rua	⊠Firme			
Terreno	☐Pouco inclinado	□Pouco drenado	☐Abaixo da rua	□Aterro			
	☐Muito inclinado	□Alagadiço	☐Acima da rua	□Outro			

LOCAL		ANOS	CAUSAS ASSOCIADAS
Telhas	□Abaulamentos	□Rachaduras	Substituiu todas as telhas
	□Goteiras	⊠Substituídas	
Estrutura do telhado	do □Cupins □Apodrecimento		Substituída
	□Umidade	⊠Substituída	
Beirais	□Cupins	□Apodrecimento	Substituídos por PVC
	□Umidade	⊠Substituídos	
Paredes	□Trincas	□Umidade	Ok
	□Mofo	□Verga / contraverga]
	□Cinta]

MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, periciaseavaliacoes.blogspot.com.br Curitiba-PR



Forros	□Cupins	□Apodrecimento	Substituído por PVC	
	□Umidade	⊠Substituídos		
Revestimento	□Descolamento	□Pulverulento		
	□Fissuração	□Falta de chapisco		
Pintura	□Original	⊠Não original	Repintura interna / externa	
	□Descolamento			
Piso	□Umidade	□Rachaduras	Instalou piso cerâmico	
	□Cupins	□Descolamento		
1	□Abatimento	⊠Substituído		
Contrapiso	□Umidade	□Rachaduras	Não visualizado	
	□Cupins	□Apodrecimento		
	□Abatimento			
Rodapés	□Cupins	□Apodrecimento	Não visualizado	
1	□Umidade	□Substituídos		
Portas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu porta frontal	
	□Ferrugem	⊠Substituídas		
Janelas	□Cupins	□Apodrecimento	Substituiu janelas frontais	
	□Ferrugem	□Substituídas	_	
Superestrutura	□Fissuras	□Exposição armadura	Não visualizado	
Baldrames	□Fissuras	□Exposição armadura	Não visualizado	
	□Rachaduras	□Impermeabilização		
Fundações	□Recalque		Não visualizado	
Inst. Hidráulicas	□Deficiência	□Subdimensionamento	Não visualizado	
	□Substituídas			
Inst. Elétricas	□Deficiência	□Subdimensionamento	Não visualizado	
	□Substituídas			

Período:	05/2021 (Não Desonerado) BDI:			3DI: 10,00°	%	
Processo:	0000816-86.2010.8.16.0041					
Autor:	Sheilla Cristiane Guedes de Souza					
	Orçamento Sintético Simples					
	Código				Preço	
Item	SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	unit.	Total
		TELHAMENTO COM TELHA				
		CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO				
		COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,				
1	94201	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m2	48,30	47,23	2.281,21
		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE				
		TESOURA INTEIRA EM MADEIRA				
		NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M,				
		PARA TELHA CERÂMICA OU DE				
4	92546	CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	unidade	2,00	1294,95	2.589,90
		FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA				
5	96112	AMBIENTES RESIDENCIAIS,	m2	10,00	134,36	1.343,60

MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA - Arquiteta CAU A36759-1, IBAPE-PR 810 Contatos: (41) 99957-6500, mpantunes.arq@gmail.com, <a href="mailto:percentage-percentage



		INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.				
		FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,				
6	06496	INCLUSIVE ESTRUTURA DE	O	20.20	70.60	0 704 70
0	96486	FIXAÇÃO. PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO	m2	38,30	72,63	2.781,73
		GRADE COM CHAPA, COM				
16	100701	GUARNIÇÕES.	m2	1,47	628,33	923,65
		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER,				
		4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM				
		PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM				
17	94573	VIDROS, PADRONIZADA.	m2	2,88	400,41	1.153,18
Subtotal				11.073,26		
BDI (10,00%)				1.107,33		
TOTAL (R\$)				12.180,59		

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram verificados danos e defeitos nas edificações associados a vícios construtivos, cujos custos para correção somam um total de R\$59.248,42 (Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos), conforme tabela resumo a seguir.

, - U	U	ORÇAMENTO PARA CORREÇÃO DOS
PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO	DANOS
Adriano Ederson da Costa	Rua Antônio Brasilino, Q54A, L01	5.586,98
Sheilla Cristiane Guedes de		
Souza	Rua Antônio Brasilino, 462	12.180,59
Sebastião Cândido da Costa		
Filho	Rua Antônio Brasilino, 474	9.029,05
Aurinda de Assunção	Rua Antônio Brasilino, 508	7.642,73
Everton Bispo dos Santos	Rua Antônio Brasilino, 200	5.047,24
Roziani Orsi	Rua Antônio Brasilino, 68	10.617,47
Paulo Sérgio do Nascimento	Rua Antônio Brasilino, QE, L06	9.144,35
TOTAL		59.248,42

Cabe ainda ressaltar, que NÃO FORAM NOTADOS DANOS QUE COMPROMETESSEM A ESTABILIDADE FÍSICA DOS IMÓVEIS na data da vistoria pericial.



8 – RESSALVAS E LIMITAÇÕES

A profissional que elaborou este trabalho não tem no presente, nem contempla no futuro interesse algum no imóvel objeto deste laudo pericial.

9 - ENCERRAMENTO

O presente laudo pericial possui 43 (Quarenta e Três) laudas, numeradas e assinadas pela perita.

O anexo é composto pela Certidão e Registro de Pessoa Física, emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Curitiba, 8 de fevereiro de 2022.

MARIA PAULA SIMÕES ANTUNES SIQUEIRA

CAU nº A36759-1 / IBAPE PR: 810